

**Gantrup Vandværk**  
**Gantrupvej 14**  
**8752 Østbirk**  
**Att.: Nick Sunderland**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00274270-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00274270  
**Kundenr.:** CA0005395  
**Modt. dato:** 06.02.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Gantrup Vandværk Vandværket - V20007000 / 4609000400  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 06.02.2015 kl. 09:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BS1  
**Analyseperiode:** 06.02.2015 - 08.02.2015

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr.:                     | 27427001 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                      | n) Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|------|-----|-----------------------------|-----------|
|                                   |          |            | Min.           | Max. |     |                             |           |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 80096849 |            |                |      | *   |                             |           |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |            |                |      |     |                             |           |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert              |           |
| Escherichia coli                  | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert              |           |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |            |                |      |     |                             |           |
| Vandtemperatur                    | 7.3      | °C         |                |      |     | DS/EN ISO 19458             | A         |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |            |                |      |     | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A         |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Alectia Viby, kopi af rapport (ARP), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J  
 Alectia Viby, kopi af rapport (KIJE), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J  
 Alectia Viby, kopi af rapport (MAHA), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J  
 Gantrup Vandværk, Martin Scharling, Gantrupvej 12, 8752 Østbirk  
 Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusortvet 4, 8700 Horsens

08.02.2015

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
 >: større end

#: ingen parametre er påvist  
 DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.  
 \*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**